

PORTA ÉRTÉKELŐ ADATLAP / FIȘĂ DE CARTARE – CONSTRUCȚIE

Település / Localitate BETESTI	Tömb, utca / stradă, bl.	Porta házszám / nr.gospod. 72	Kód / Cod HR-II-m-B-12752	Lapszám / nr.pagi. 6
-----------------------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-------------------------

1. Általános adatok / Date generale

Keltezés Data completării	Adatgyűjtő neve Nume responsabil	Adatgyűjtő aláírása Semnătura respons.
2015.dec.16	Ioan Balan	

2. Tulajdonjogi adatok / Date referitoare la proprietatea imobilelor

Tulajdonos neve Nume proprietar	Tulajdonos adatok Date de contact	Forrás Sursă

Megjegyzés (örökös, eladási szándék, stb.)

Observații (moștenitor, intenție de vânzare, etc.)

3. Jelenlegi használat / Utilizarea actuala

Eredeti Originală	Jelenlegi Actuală	Gyakoriság Frecvență
conac	locuinta	zilnica

Fénykép jellegzetes nézet / foto: vedere caracteristica



További fotók azonosítói / nr. Id. Fotografii anexe

4. Építésre, beavatkozásra vonatkozó adatok / Date privind construirea si interventiile in timp asupra constructiei

Építés ideje Anul construirii	Forrás Sursă	Utolsó beavatkozás jellege Natura ultimei intervenții	Beavatkozás ideje Anul intervenției	Forrás Sursă
Inceput de Sec XIX				

5. Az épület fontosabb jellemzői / Caracteristicile principale ale constructiei

Előkert Ante-grădină		Gazdasági udvar Curte gospodărească		Veteményeskert Grădină zarzavat		Gyümölcsös Livadă		Szántóföld Arătură	
-------------------------	--	--	--	------------------------------------	--	----------------------	--	-----------------------	--

6. Közművesítés / Utilități existente

Villanyáram Electricitate	X	Víz Apă		Szennyvízcsatorna Canalizare menajeră		Gáz Gaz metan		Telefon Telefonie	Kábel TV TV cablu	
------------------------------	---	------------	--	--	--	------------------	--	----------------------	----------------------	--

7. Az épület különleges értékei (pl.berendezés, díszítések, közösségi tudatban való részvétel, helyi megnevezés, stb.)

Valori specifice ale construcției (ex. Mobilier, decorațiuni, participare în conștiința colectivă, denumire locală, etc.)

participare în conștiința colectivă – monument istoric cod HR-II-m-B-12752

8. Veszélyeztető tényezők (pl.használat és karbantartás hiánya, átalakítási vagy lebontási szándék, stb.)

Factori de risc (lipsa utilizării și a întreținerii, intenție de transformare sau de demolare, etc.)

nu exista

9. Észrevételek, megjegyzések / Observații

Conacul este recent renovat, nu necesita interventii de reabilitare. Conacul este proprietate privata cu functiunea de locuinta. Se recomanda intretinerea adecvata a constructiei.

PORTA ÉRTÉKELŐ ADATLAP / FIȘĂ DE CARTARE – CONSTRUCȚIE


Település / Localitate BETEȘTI	Tömb, utca / stradă, bl.	Porta házszám / nr.gospod. 72	Kód / Cod HR-II-m-B-12752	Lapszám / nr.pagi. 6
-----------------------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-------------------------

312 HR-II-m-B-12752 Conacul Biró

sat BETEȘTI; oraș CRISTURU
SECUIESC 76


Inc. sec. XIX

10. Vázlatos alaprajz / Schița planimetrică




Település / Localitate BETESTI	Tömb, utca / stradă, bl.	Porta házszám / nr.gospod. 72	Kód / Cod HR-II-m- B-12752	Lapszám / nr.pagi. 6
-----------------------------------	--------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------

BETESTI_72_CONAC




BETESTI_72_CONAC



FATADĂ LATERAL STÂNGA

PORTA ÉRTÉKELŐ ADATLAP / FIȘĂ DE CARTARE – CONSTRUCȚIE

Település / Localitate BETESTI	Tömb, utca / stradă, bl.	Porta házszám / nr.gospod. 72	Kód / Cod HR-II-m-B-12752	Lapszám / nr.pagi. 6
-----------------------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-------------------------


11. Az épület elemeinek anyagai, fizikai állapota/ Materiale și starea fizică a elementelor clădirii

Az épület elemei Elementele clădirii	Anyagok Materiale		Megjegyzések Observații	Fizikai állapot Starea tehnică				
	Szerkezet Structură	Burkolat, szín Finisaj, Culoare		1	2	3	4	5
Alapozás / Fundații								
Lábazat / Elevație	piatra	Tencuiala alba						X
Tartófalak / pereți struct.	Zidarie caramida	Tencuiala alba						X
Elválasztófalak / Pereți compartimentare								
Pincefödém / Planșeu peste parter								
Tornác / Prispă								
Födém a földszint fölött Planșeu peste parter								
Tetőszerkezet / Structura acoperișului	Sarpanta lemn							X
Héjazat / Învelitoare	tigla	natur						X
Oromfal / Fronton	Zicarie caramida	Tencuiala alba						X
Kémény / coș de fum								
Nyílászárók / Tâmplărie	lemn	Natur, vopsea alba						X

*X- állapot jelentése 1-5 skálán, ahol 1-leggyengébb, 5-legjobb,

*X-reprezintă starea pe scara 1-5, unde 1-stare foarte scăzută, 5- stare bună

PORTA ÉRTÉKELŐ ADATLAP / FIȘĂ DE CARTARE – CONSTRUCȚIE

Település / Localitate BETESTI	Tömb, utca / stradă, bl.	Porta házszám / nr.gospod. 72	Kód / Cod HR-II-m- B-12752	Lapszám / nr.pagi. 6
-----------------------------------	--------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------



PORTA ÉRTÉKELŐ ADATLAP / FIȘĂ DE CARTARE – CONSTRUCȚIE

Település / Localitate BETESTI	Tömb, utca / stradă, bl.	Porta házszám / nr.gospod. 72	Kód / Cod HR-II-m- B-12752	Lapszám / nr.pagi. 6
-----------------------------------	--------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------

