

ÉPÜLET - ÉRTÉKELO ADATLAP

0. Keltetés, Adatgyűjtő neve, aláírása, Fotók azonosítója.

2011.08.17; GÁLFFY HELÉNA

1. Azonosítási adatok:

település: SIKVERES tömb: _____ utca: _____ porta: 10 Kód: _____

2. Tulajdonjogi adatok: Tulajdonos neve, elérhetősége, megjegyzés (örökös, eladási szándék, stb.), forrás

MOJNÁR TIBOR

3. Építés ideje, forrás, utolsó beavatkozás, beavatkozás jellege (átfestés, felújítás, héjazatcsere, stb),

~1913; 2009-ABLAKCSERE (TERMOPLAN) + ALMENNYEZET (GIPSZKARTON)

4. Rendeltetés (eredeti, aktuális, helyi megnevezés), használata (állandó / időszakos)

ERENETI: ÓVÓHÁZ; AKTUALIS: LAKÓHÁZ


5. Az épület fontosabb jellemzői: pince, félpince, földszint, emeletek....., tetőtér, helyiségek száma, stb.

FÉLPINCE: 3 HELYSÉG + KEMENCE

FÖLDSZINT: 4 SZOBA + FÜRDŐ

6. Közművesítés: Villany, Víz, Szennyvízcsatorna, Gáz, Telefon, KábelTV, Egyéb...

7. Vázlatos alaprajz



8. Az épület anyagai:

Alapozás, lábazat, falak szerkezete, falak burkolata-színe, födémek, tornác szerkezete, tetőszerkezet, tetőidom, héjazat, kémény, ormfal, nyílászárók, egyébek.....

NYÍLÁSZÁRÓK: FA - SÖTÉT BARNÁ

LÁBAZAT: KŐ

FALAK SZERKEZETE: TÉGLA FAL

FALAK BURKOLATA-SZÍNE: VAKOLT-ZÖLD

TORNÁC SZERKEZETE: FA (KÖLÉPCSŐ)

TETŐSZERKEZET: FA

HÉJAZAT: HÚZOTT CSERÉP (ALSÓ 2. SOR KICSERÉVE)

9. Az épület különleges értékei (pl. berendezés, díszítések, közösségi tudatban való részvétel stb.)

DÍSZÍTÉSEK: TORNÁC DÍSZÍTÉS

10. Veszélyeztető tényezők (használat hiánya, karbantatás hiánya, átalakítási szándék, lebontási szándék, egyéb...)

11. Értékbesorolás (táblázat)

12. Összefoglalás:

Csatolt ívek száma, tartalma: 1

ÉPÜLET- ÉRTÉKELO ADATLAP/ FOTÓ MELLÉKLET

0. Kéltész, Adatgyűjtő neve, Fotók azonosítója.

1. Azonosítási adatok: 2011. 08. 17. GALFFY HELINA

település: CSIKVÉRESE	tömb:	utca:	porta: 40.	kód:
-----------------------	-------	-------	------------	------

2.

