

PORTA ÉRTÉKELŐ ADATLAP / FIȘĂ DE CARTARE – CONSTRUCȚIE

Település / Localitate RUGANESTI	Tömb, utca / stradă, bl.	Porta házszám / nr.gospod. 129A	Kód / Cod HR-II-m-B-12941	Lapszám / nr.pagi 4.
-------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	------------------------------	-------------------------

1. Általános adatok / Date generale

Keltezés Data completării	Adatgyűjtő neve Nume responsabil	Adatgyűjtő aláírása Semnătura respons.
2016 ian. 11	Ioan Balan	

2. Tulajdonjogi adatok / Date referitoare la proprietatea imobilelor

Tulajdonos neve Nume proprietar	Tulajdonos adatok Date de contact	Forrás Sursă

Megjegyzés (örökös, eladási szándék, stb.)
Observații (moștenitor, intenție de vânzare, etc.)

3. Jelenlegi használat / Utilizarea actuala

Eredeti Originală	Jelenlegi Actuală	Gyakoriság Frecvență
casa	-	parasita

Fénykép jellegzetes nézet / foto: vedere caracteristica



További fotók azonosítói / nr. Id. Fotografii anexe

4. Építésre, beavatkozásra vonatkozó adatok / Date privind construirea si interventiile in timp asupra constructiei

Építés ideje Anul construirii	Forrás Sursă	Utolsó beavatkozás jellege Natura ultimei intervenții	Beavatkozás ideje Anul intervenției	Forrás Sursă
sec. XIX				

5. Az épület fontosabb jellemzői / Caracteristicile principale ale construcției

Előkert Ante-grădină		Gazdasági udvar Curte gospodărească	X	Veteményeskert Grădină zarzavat		Gyümölcsös Livadă		Szántóföld Arătură	
-------------------------	--	--	---	------------------------------------	--	----------------------	--	-----------------------	--

6. Közművesítés / Utilități existente

Villanyáram Electricitate		Víz Apă		Szennyvízcsatorna Canalizare menajeră		Gáz Gaz metan		Telefon Telefonie	Kábel TV TV cablu	
------------------------------	--	------------	--	--	--	------------------	--	----------------------	----------------------	--

7. Az épület különleges értékei (pl.berendezés, díszítések, közösségi tudatban való részvétel, helyi megnevezés, stb.)

Valori specifice ale construcției (ex. Mobilier, decorațiuni, participare în conștiința colectivă, denumire locală, etc.)

decorațiuni, stil arhitectural

8. Veszélyeztető tényezők (pl.használat és karbantartás hiánya, átalakítási vagy lebontási szándék, stb.)

Factori de risc (lipsa utilizării și a întreținerii, intenție de transformare sau de demolare, etc.)

lipsa utilizării și a întreținerii

9. Észrevételek, megjegyzések / Observații

PORTA ÉRTÉKELŐ ADATLAP / FIȘĂ DE CARTARE – CONSTRUCȚIE

Település / Localitate RUGĂNEȘTI	Tömb, utca / stradă, bl.	Porta házszám / nr.gospod. 129A	Kód / Cod HR-II-m-B-12941	Lapszám / nr.pagi 4.
-------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	------------------------------	-------------------------

616

HR-II-m-B-12941

Casa de lemn Nemes Ferenc


sat RUGĂNEȘTI; comuna
SIMONEȘTI

129

sec. XIX

Constructia este monument istoric si dateaza din sec al XIX lea. Cladirea este parasita si intr-o stare avansata degradare. Necesita urgent consolidare, reparatii capitale.

10. Vázlatos alaprajz / Schița planimetrică



11. Az épület elemeinek anyagai, fizikai állapota/ Materiale și starea fizică a elementelor clădirii

PORTA ÉRTÉKELŐ ADATLAP / FIȘĂ DE CARTARE – CONSTRUCȚIE

Település / Localitate RUGANESTI	Tömb, utca / stradă, bl.	Porta házszám / nr.gospod. 129A	Kód / Cod HR-II-m-B-12941	Lapszám / nr.pagi 4.
-------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	------------------------------	-------------------------

Az épület elemei Elementele clădirii	Anyagok Materiale		Megjegyzések Observații	Fizikai állapot Starea tehnică				
	Szerkezet Structură	Burkolat, szín Finisaj, Culoare		1	2	3	4	5
Alapozás / Fundații								
Lábazat / Elevație	Piatra tencuita	gri		X				
Tartófalak / pereți struct.	Zidarie tencuita	alba		X				
Elválasztófalak / Pereți compartimentare				X				
Pincefödém / Planșeu peste parter	lemn			X				
Tornác / Prispă				X				
Födém a földszint fölött Planșeu peste parter				X				
Tetőszerkezet / Structura acoperișului	Sarpanta lemn			X				
Héjazat / Învelitoare	tigla	natur		X				
Oromfal / Fronton	Zidarie tencuita	alba		X				
Kémény / coș de fum				X				
Nyílászárók / Tâmplărie	lemn	maro		X				

*X- állapot jelentése 1-5 skálán, ahol 1-leggyengébb, 5-legjobb,

*X-reprezintă starea pe scara 1-5, unde 1-stare foarte scăzută, 5- stare bună



PORTA ÉRTÉKELŐ ADATLAP / FIȘĂ DE CARTARE – CONSTRUCȚIE

Település / Localitate <i>RUGANESTI</i>	Tömb, utca / stradă, bl.	Porta házszám / nr.gospod. 129A	Kód / Cod HR-II-m- B-12941	Lapszám / nr.pagi 4.
--	--------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------

sursa foto – google street view

