

**ÉPÜLET - ÉRTÉKELŐ ADATLAP
CONSTRUCȚIE**

FIȘĂ DE CARTARE -

Település / Localitate: Székelyvarság	Tömb, utca / stradă, bl.morf: Bagzos	porta házszám / nr. gospodărie: 407	Kód / Cod	Lapszám/nr.pag ină 2/2
---	---	---	-----------	------------------------------

1. Általános adatok Date generale

Keltezés Data completării	Adatgyűjtő neve Nume responsabil	Adatgyűjtő aláírása Semnătură responsabil
2011.08.19	Gergely Attila	

fénykép: jellegzetes nézet
caracteristică fotografie: vedere



2. Tulajdonjogi adatok Date referitoare la proprietatea imobilelor

Tulajdonos neve Nume proprietar	Tulajdonos elérhetősége Date de contact proprietar	Forrás Sursă
Szász Jenő		

Megjegyzés (örökös, eladási szándék, stb.)

Observații (moștenitor, intenție de vânzare, etc.)

3. Használat, rendeltetés Utilizare, funcțiune

Eredeti - Originală	Jelenlegi - Actuală	Gyakoriság - Frecvență
Csűr, pajta	Csűr, pajta	állandó

további fotók azonosítói
anexate nr.identificare fotografii

4. Építésre, beavatkozásokra vonatkozó adatok Date privind construirea și intervențiile în timp asupra construcției

Építés ideje Anul construirii	Forrás Sursă	Utolsó beavatkozás jellege Natura ultimei intervenții	Beavatkozás ideje Anul intervenției	Forrás Sursă
		Átfedés?		

5. Az épület fontosabb jellemzői

Caracteristicile principale ale construcției

pince subsol	-	félpince demisol	-	földszin t parter	x	emeletek sz: nr.etaje:	-	manzárd mansardă	x	helyiségek száma: numărul încăperilor:	4	becsült teljes épített felület: suprafață desfășurată estimată:	m ²
-----------------	---	---------------------	---	-------------------------	---	------------------------------	---	---------------------	---	---	---	--	----------------

6. Közművesítés

Utilități existente

villany: electricitate:	x	víz: apă:	-	szennyvízcsatorna: canalizare menajeră:	-	gáz: gaz metan:	-	telefon: telefonie:	-	kábel TV: TV cablu:	-		
----------------------------	---	--------------	---	--	---	-----------------------	---	------------------------	---	------------------------	---	--	--


7. Vázlatos alaprajz

Schiță planimetrică

**ÉPÜLET - ÉRTÉKELŐ ADATLAP
CONSTRUCȚIE**

FIȘĂ DE CARTARE -

Település / Localitate: Székelyvarság	Tömb, utca / stradă, bl.morf: Bagzos	porta házszám / nr. gospodărie: 407	Kód / Cod	Lapszám/nr.pag ină 2/2
---	---	---	-----------	------------------------------



az épület fő méretei, égtájak megjelölése

cote generale aproximative, marcarea cardinalelor

8. Az épület elemeinek anyagai, fizikai állapota

Materialele și starea fizică a elementelor clădirii

Az épület elemei - Elementele clădirii	Anyagok -- Materiale		Megjegyzések - Observații	Fizikai állapot* - Starea tehnică*				
	Szerkezet Structură	Burkolat, Szín Finisaj, Culoare		1	2	3	4	5
Alapozás - Fundații	kő							
Lábazat - Elevație	-							
Tartófalak - Pereți struct.	boronafal							
Elválasztófalak - Pereți compartimentare	boronafal							
Pincefödém - Planșeu peste parter	-							
Tornác - Prispă	fa							
Födém a földszint fölött - Planșeu peste parter	fa							
Tetőszerkezet - Structura acoperișului	fa							
Héjazat - Învelitoare	Zsindely+ azbesztcement							
Oromfal - Fronton	fa	deszka						
Kémény - Coș de fum	-							
Nyílászárók - Timplărie	fa							
.....								
.....								
.....								
.....								

* X-el jelölni 1-5 skálán, ahol 5 a legjobb, 1 a leggyengébb állapotot jelöli
slabă, iar 5 cea mai bună stare

*marcare cu X pe o scară 1-5, unde 1 reprezintă cea mai

**ÉPÜLET - ÉRTÉKELŐ ADATLAP
CONSTRUCȚIE**

FIȘĂ DE CARTARE -

Település / Localitate: Székelyvarság	Tömb, utca / stradă, bl.morf: Bagzos	porta házszám / nr. gospodărie: 407	Kód / Cod	Lapszám/nr.pag ină 2/2
---	---	---	-----------	------------------------------

9. Az épület különleges értékei (pl. berendezés, díszítések, közösségi tudatban való részvétel, helyi megnevezés, stb.)

Valori speciale ale construcȚiei (ex. mobilier, decoraȚiuni, participare în conștiința colectivă, denumire locală, etc.)

- érdekes az épület két oldalán helyezkedő, pajták előtti tornác kialakítás

10. Veszélyeztető tényezők (használat hiánya, karbantatás hiánya, átalakítási szándék, lebontási szándék, egyéb...)

Factori de risc (lipsa utilizării, lipsa întreținerii, intenȚie de transformare, intenȚie de demolare, altele...)

12. Észrevételek, megjegyzések

ObservaȚii, menȚiuni speciale

- A szekérszínben jelenleg fafeldolgozó berendezést (cirkula) szerelnek össze.