

OBJEKTUM – ÉRTÉKELŐ ADATLAP

FIȘĂ DE CARTARE - OBIECT

0.Keltezés, Adatgyűjtő neve, Fotók azonosítója. / Data, Nume responsabil, nr. Identificare fotografii

2011.08.16,

Korodi Szabolcs, Márton Melinda

1.Azonosítási adatok/ Date identificare:

Település/Localitate: Székelyvarság/ Vârșag	Utca, tömb/ stradă:	Házszám/ nr.: 335	Objektum/ obiect: kapu, kerítés / poartă, gard	kód:
--	---------------------	----------------------	---	------

2



--

2. Tulajdonjogi adatok/ Date proprietar: Tulajdonos neve/ Nume proprietar, elérhetősége/date de contact proprietar, megjegyzés / observații (örökös, eladási szándék, stb. / moștenitor, intenție de vânzare, etc), forrás / sursă

3. Építés ideje / data construcției, forrás / sursă, utolsó beavatkozás / ultima intervenție, beavatkozás jellege / natura intervenției (átfestés, felújítás, héjazatcsere, stb / revopsire, înnoire, etc.), forrás / sursă

4. Rendeltetés / Funcțiune (eredeti / originală, aktuális/ actuală, helyi megnevezés/ denumire locală), Használata / Utilizare (állandó/ permanent, időszakos/temporar) : *bejárat kapu / poartă de acces , kerítés / rendeltetése eredeti, használata aktuális / funcțiune originală, utilizare actuală*

5. Az objektum anyagai/ Materialul obiectului: *fa / lemn*

6. Az objektum különleges értékei / Valori speciale ale obiectului (pl. szerkezet / structură, díszítések/decorațiuni, közösségi tudatban való részvétel / participare în conștiința colectivă stb.) *díszítés / decorațiuni*

7. Veszélyeztető tényezők / Factori de risc (használat hiánya / lipsa utilizării, karbantatás hiánya / lipsa întreținerii, átalakítási szándék / intenție de transformare, lebontási szándék / intenție de demolare, egyéb...) *karbantartás hiánya/ lipsa întreținerii*