

PORTA - ÉRTÉKELŐ ADATLAP
FIȘĂ DE CARTARE - GOSPODĂRIE

település: Csíkszentmárton	tömb/utca: Csíkszentmárton-köze	porta házszám: 261	kód:
localitate:	stradă/bl.morf:	nr. gospodărie:	cod:

1. Általános adatok

Date generale

Keltezés	Adatgyűjtő neve	Adatgyűjtő aláírása
Data completării	Nume responsabil	Semnătură responsabil
2009.11.19.	Fekete Márta Popovici Aletta	

2. Tulajdonjogi adatok

Date referitoare la proprietatea imobilelor

Tulajdonos neve	Tulajdonos elérhetősége	Forrás
Nume proprietar	Date de contact proprietar	Sursă
Potyó Agoston	Csekefalva, Borvíz utca	

 Megjegyzés (örökös, eladási szándék, stb.)
 Observații (moștenitor, intenție de vânzare, etc.)

eredeti tulajdonos és használó Sas Agoston volt

3. Jelenlegi használat

Utilizarea actuală

Rendeltetés - Funcțiune	Forrás - Sursă
falusi gazdaság	
-jelenleg használatlan állapotban van	

fénykép: utca felőli nézet

fotografie: vedere dinspre stradă



további fotók azonosítói

nr. identificare fotografii anexate

 2009.10.26./9540-9544, 9541
 2009.12.01./ 0289-0329

4. Beépítésre vonatkozó adatok

Date privind modul de ocupare a parcelei

Utca beépítése

Așezarea construcțiilor în raport cu spațiul public

fésűs:	x	laza sorházas:		zárt sorú:		fűrészfogas:		szabálytalan:	
in pieptene:		înșiruite cu interspații:		cu front continuu:		în dinți:		neregulat:	

Telekhasználat

Utilizarea terenului

előkert:	/	gazdasági udvar:	x	veteményeskert:	/	gyümölcsöskert:	x		
ante-grădină:		curte gospodărească:		grădină zarzavat:		livadă:			


5. Közművesítés

Utilități existente

villany:	x	víz az udvaron:	x	víz a házban:	-	szennyvízcsatorna:	-	gáz:	-
electricitate:		apă în curte:		apă în casă:		canalizare menajeră:		gaz metan:	
telefon:	-	kábel TV:	-						
telefonie:		TV cablu:							

6. A porta elrendezésének vázlata

Schița organizării interne a gospodăriei


 léptékarányosan a porta határvonala, szabadkézi vázlatban a porta beépítése,
 a porta összetevőinek számmal való azonosítása, égtájak megjelölése

 conturul parcelei la scară, schițarea aproximativă a organizării interne,
 identificare cu număr a elementelor componente ale gospodăriei, marcarea cardinalelor

település: Csíkszentmárton localitate:	tömb/utca: Csíkszentmárton-köze stradă/bl.morf:	porta házszám: 261 nr. gospodărie:	kód: cod:
---	--	---------------------------------------	--------------

7. A porta összetevőinek tételes felsorolása

Lista obiectivelor componente ale gospodăriei

zs. nr.	Porta összetevői - Componentele gospodăriei		Domináns burkolatok Finisaje dominante		Megjegyzések - Observații	Fizikai állapot* - Starea tehnică*					Felmérve - Relevat Kód - Cod
			Falak - Pereți	Héjazat - Învelitori		1	2	3	4	5	
	Kapu - Porta	x	deszka					x			
	Kerítés - Împrejmuiri	x	deszka					x			
	Kút - Fântână	x	vas					x			
	Főépület - Clădire principală	x	tapasztott boronafalak, fa	húzott cserép				x			
	Csűr - Șură	x	fa, vakolatlan tégla	hódfarkú cserép					x		
	Ól, istálló - Grajd	x	fa	húzott cserép			x				
	Nyárikonyha - Bucătărie de vară	x	tapasztott boronafal	húzott cserép				x			
	Garázs - Garaj	-									
	Műhely - Atelier	x	fa	húzott cserép				x			
	Raktár, faskamra - Depozit, șopron	x	fa	húzott cserép			x				
	Kemence - Cuptor	-									
	Jellegzetes növényzet- Vegetație specifică										
	fűstölő	x	fa	beton				x			

* X-el jelölni 1-5 skálán, ahol 5 a legjobb, 1 a leggyengébb állapotot jelöli

*marcare cu X pe o scară 1-5, unde 1 reprezintă cea mai slabă, iar 5 cea mai bună stare

8. A porta különleges értékei (pl. egyedi fejlődéstörténet, különleges elhelyezkedés a településen belül, stb.)

Valori speciale ale gospodăriei (ex. evoluție unică, amplasament special în cadrul localității, etc)

9. Veszélyeztető tényezők (használat hiánya, karbantatás hiánya, átalakítási szándék, lebontási szándék, egyéb...)

Factori de risc (lipsa utilizării, lipsa întreținerii, intenție de transformare, intenție de demolare, altele...)

használat és karbantartás hiánya

10. Értékbesorolás

Bilanț pe criterii de valori

ÉRTÉK TÍPUSOK / CRITERII DE VALORI	PONTSZÁM* / PUNCTAJ*							Σ**
Eredetiség, egységesség károsodása / Valoare de autenticitate - alterare, unitate	1	2	3	4	5	6	7	6
Művészi, építészeti, építés-technikai érték / Valoare artistica, tehnica si arhitecturala	1	2	3	4	5	6	7	5
Környezetbe való illeszkedés / Valoare contextuala - integrare in mediu	1	2	3	4	5	6	7	3
Ritkaság / Valoare de raritate	1	2	3	4	5	6	7	4
Történelmi érték, régiség / Valoare istorica - vechime	1	2	3	4	5	6	7	3
Közösségi tudatban való részvétel / Valoare psihologica, de identitate culturala	1	2	3	4	5	6	7	1
Hasznosíthatóság / Valoare socio-economica	1	2	3	4	5	6	7	3
ÖSSZEGETT PONTSZÁM / PUNCTAJ ÎNSUMAT								25

* X-el jelölni a megadott skálán, ahol 1 a leggyengébb pontszámot jelöli

*marcare cu X pe scara dată, unde 1 reprezintă cel mai slab punctaj

** A pontozás számértéke kerül ide, összegzés céljából

** Se înscrie cifra aferentă punctajului obținut în vederea însumării acestora

11. Észrevételek, megjegyzések

Observații, mențiuni speciale

- megvásárlás és helyreállítás esetén az egész porta tájházként hasznosítható

Csatolt ívek száma, tartalma:

Nr. și conținut pagini anexate:

