

OBJEKTUM - ÉRTÉKELŐ ADATLAP
FIȘĂ DE CARTARE - OBIECT

Település / Localitate:	Tömb, utca / stradă, bl.morf:	porta házszám / nr. gospodărie:	Kód / Cod	Lapszám/nr.pagină
Borzsova (Bârzava)			B/00	1/2

1. Általános adatok

Date generale

Keltezés	Adatgyűjtő neve	Adatgyűjtő aláírása
Data completării	Nume responsabil	Semnătură responsabil
2012.09.20.	Márton Vera	<i>Márton Vera</i>

2. Tulajdonjogi adatok

Date referitoare la proprietatea imobilelor

Tulajdonos neve	Tulajdonos elérhetősége	Forrás
Nume proprietar	Date de contact proprietar	Sursă

 Megjegyzés (örökös, eladási szándék, stb.)
 Observații (moștenitor, intenție de vânzare, etc.)

közkút (fântână publică)

3. Használat, rendeltetés

Utilizare, funcțiune

Eredeti - Originală	Jelenlegi - Actuală	Gyakoriság - Frecvență
kút (fântână)	kút (fântână)	

fénykép: jellegzetes nézet

fotografie: vedere caracteristică



további fotók azonosítói

nr.identificare fotografii anexate

DSCF8862-8866


4. Építésre, beavatkozásokra vonatkozó adatok

Date privind construirea și intervențiile în timp asupra construcției

Építés ideje	Forrás	Utolsó beavatkozás jellege	Beavatkozás ideje	Forrás
Anul construirii	Sursă	Natura ultimei intervenții	Anul intervenției	Sursă

5. Tömegvázlat, alaprajz, nézet, metszet, stb. ahol szükséges

Schiță volumetrică, planimetrică, vedere, secțiune, etc. unde este cazul.



az objektum fő méretei, alaprajzon égtájak, szomszédságok megjelölése

cote generale aproximative, marcarea cardinalelor, vecinătăților pe plan

OBJEKTUM - ÉRTÉKELŐ ADATLAP
FIȘĂ DE CARTARE - OBIECT

Település / Localitate:	Tömb, utca / stradă, bl.morf:	porta házszám / nr. gospodărie:	Kód / Cod	Lapszám/nr.pagină
Borzsova (Bârzava)			B/00	2/2

6. Az épület elemeinek anyagai, fizikai állapota

Materialele și starea fizică a elementelor clădirii

Az épület elemei – Elementele clădirii	Anyagok – Materiale		Megjegyzések – Observații	Fizikai állapot* – Starea tehnică*				
	Szerkezet Structură	Burkolat, Szín Finisaj, Culoare		1	2	3	4	5
alsó gyűrű	kő							X
felső gyűrű	beton		rossz állapot, egyik felén hiányos	X				
oszlopok	fa		kút "doboza"			X		
deszkázat	fa		kút "doboza"				X	
ágasfa	fa		vas és fa botlasztóval				X	
gém	fa		vas nehezéssel				X	

* X-el jelölni 1-5 skálán, ahol 5 a legjobb, 1 a leggyengébb állapotot jelöli

*marcare cu X pe o scară 1-5, unde 1 reprezintă cea mai slabă, iar 5 cea mai bună stare

7. Az épület különleges értékei (pl. különleges elhelyezkedés, díszítések, közösségi tudatban való részvétel, helyi megnevezés, stb.)

Valori speciale ale construcției (ex. amplasament special, decorațiuni, participare în conștiința colectivă, denumire locală, etc.)

A falu 3 legrégebbi kútjának egyike. Ün. Erőssek kútja

8. Veszélyeztető tényezők (használat hiánya, karbantatás hiánya, átalakítási szándék, lebontási szándék, egyéb...)

Factori de risc (lipsa utilizării, lipsa întreținerii, intenție de transformare, intenție de demolare, altele...)

10. Észrevételek, megjegyzések

Observații, mențiuni speciale

A falunak valamikor 3 kútja volt: alszegi kút (Alszeg), Erőssek kútja, csorgós kút (Felszeg).

Ma is használják. Jó bő vize van, nem apad ki a szárazságban sem. Nyáron hideg, télen meleg (nem fagy be).