

PORTA - ÉRTÉKELŐ ADATLAP
FIȘĂ DE CARTARE - GOSPODĂRIE

Település / Localitate:	Tömb, utca / stradă, bl.morf:	porta házszám / nr. gospodărie:	Kód / Cod	Lapszám/nr.pagină
Csíksszentmiklós		nr. 256.	M/256/1	1/2

1. Általános adatok
Date generale

Keltezés Data completării	Adatgyűjtő neve Nume responsabil	Adatgyűjtő aláírása Semnătură responsabil
2012.09.18.	Márton Vera	<i>Márton Vera</i>

2. Tulajdonjogi adatok
Date referitoare la proprietatea imobilelor

Tulajdonos neve Nume proprietar	Tulajdonos elérhetősége Date de contact proprietar	Forrás Sursă
Erőss Miklós	nr. 256.	tulajdonos

Megjegyzés (örökös, eladási szándék, stb.)

Observații (moștenitor, intenție de vânzare, etc.)

örökös

3. Jelenlegi használat
Utilizarea actuală

Rendeltetés - Funcțiune	Forrás - Sursă
lakóház	tulajdonos

fénykép: utca felőli nézet

fotografie: vedere dinspre stradă



további fotók azonosítói

nr.identificare fotografii anexate

DSCF4593-4596,P1190020-1190025

4. Beépítésre vonatkozó adatok
Date privind modul de ocupare a parcelei
Utcá beépítése
Așezarea construcțiilor în raport cu spațiul public


fésűs:	☒	laza sorházas:	☐	zárt sorú:	☐	fűrészfogas:	☐	szabálytalan:	☐
in pieptene:		inșiruite cu interspații:		cu front continuu:		in dinți:		neregulat:	

Telekhasználat
Utilizarea terenului

előkert:	☐	gazdasági udvar:	☒	veteményeskert:	☒	gyümölcsöskert:	☒
ante-grădină:		curte gospodărească:		grădină zarzavat:		livadă:	

5. Közművesítés
Utilități existente

villany:	☒	víz az udvaron:	☒	víz a házban:	☐	szennyvízcsatorna:	☐	gáz:	☐
electricitate:		apă în curte:		apă în casă:		canalizare menajeră:		gaz metan:	
telefon:	☐	kábel TV:	☐						
telefonie:		TV cablu:							

6. A porta elrendezésének vázlata
Schița organizării interne a gospodăriei

 léptékarányosan a porta határvonala, szabadkézi vázlatban a porta beépítése,
a porta összetevőinek számmal való azonosítása, égtájak megjelölése

 conturul parcelei la scară, schițarea aproximativă a organizării interne,
identificare cu număr a elementelor componente ale gospodăriei, marcarea cardinalelor

Település / Localitate:	Tömb, utca / stradă, bl.morf:	porta házszám / nr. gospodărie:	Kód / Cod	Lapszám/nr.pagină
Csíksszentmiklós		nr. 256.	M/256/1	1/2

7. A porta összetevőinek tételes felsorolása

Lista obiectivelor componente ale gospodăriei

n r s z	Porta összetevői - Componentele gospodăriei	Domináns burkolatok Finisaje dominante		Megjegyzések - Observații	Fizikai állapot* - Starea tehnică*					Felmérve - Relevat Kód - Cod	
		Falak - Pereți	Héjazat - Invelitori		1	2	3	4	5		
	Kapu - Porta	B1	fa	bádogg fedés	új nyílók					x	M/256/3
	Kerítés - Împrejmuiri	C	fa	fém sasok						x	
	Kút - Fintină	C	vascső+csőfő							x	
	Főépület - Clădire principală	C	fa, borona	homoyolt cserép	új előtető					x	M/256/2
	Csűr - Șură	A	fa, borona	homoyolt cserép	nem használják				x		
	Ól, istálló - Grajd										
	Nyárikonyha - Bucătărie de vară										
	Garázs - Garaj										
	Műhely - Atelier										
	Raktár, fűskamra - Depozit, șopron		deszkázott	bádogg fedés			x				
	Kemence - Cuptor										
	Jellegzetes növényzet- Vegetație specifică		almafa,kőris								
											
											

* X-el jelölni 1-5 skálán, ahol 5 a legjobb, 1 a leggyengébb állapotot jelöli

*marcare cu X pe o scară 1-5, unde 1 reprezintă cea mai slabă, iar 5 cea mai bună stare

8. A porta különleges értékei (pl. egyedi fejlődéstörténet, különleges elhelyezkedés a településen belül, stb.)

Valori speciale ale gospodăriei (ex. evoluție unică, amplasament special în cadrul localității, etc)

"C" típusú porta. Csűr a házzal pürhuzamosan. Házon értékes fa oromdász.

9. Veszélyeztető tényezők (használat hiánya, karbantatás hiánya, átalakítási szándék, lebontási szándék, egyéb...)

Factori de risc (lipsa utilizării, lipsa întreinerii, intenție de transformare, intenție de demolare, altele...)

Csűr használaton kívül van.

11. Észrevételek, megjegyzések

Observații, mențiuni speciale

A jelenlegi tulajdonos az építető fia. A ház 1949-ben, a csűr 1960-ban épült. A telken egy fás szín is állt, amit 1957-ben bontottak el.