

PORTA - ÉRTÉKELŐ ADATLAP
FIȘĂ DE CARTARE - GOSPODĂRIE

Település / Localitate:	Tömb, utca / stradă, bl.morf:	porta házszám / nr. gospodărie:	Kód / Cod	Lapszám/nr.pagină
Csíksszentmiklós		nr. 343.	M/343/1	1/2

1. Általános adatok
Date generale

Keltezés Data completării	Adatgyűjtő neve Nume responsabil	Adatgyűjtő aláírása Semnătură responsabil
2012.09.18.	Márton Vera	<i>Márton Vera</i>

2. Tulajdonjogi adatok
Date referitoare la proprietatea imobilelor

Tulajdonos neve Nume proprietar	Tulajdonos elérhetősége Date de contact proprietar	Forrás Sursă
Ladó Hajnal	Csíkrákos	Szabó Ilona

Megjegyzés (örökös, eladási szándék, stb.)

Observații (moștenitor, intenție de vânzare, etc.)

örökös szándéka ismeretlen

3. Jelenlegi használat
Utilizarea actuală

Rendeltetés - Funcțiune	Forrás - Sursă
lakatlan 2005. óta	

fénykép: utca felőli nézet

fotografie: vedere dinspre stradă



további fotók azonosítói

nr.identificare fotografii anexate

DSCF5013-5016, P1190028-1190037

4. Beépítésre vonatkozó adatok
Date privind modul de ocupare a parcelei
Utca beépítése
Așezarea construcțiilor în raport cu spațiul public


fésűs: în pieptene:	laza sorházas: înșiruite cu interspații:	zártosorú: cu front continuu:	fűrészfogas: în dinți:	szabálytalan: neregulat:	X
------------------------	---	----------------------------------	---------------------------	-----------------------------	---

Telekhasználat
Utilizarea terenului

előkert: ante-grădină:	X	gazdasági udvar: curte gospodărească:	X	veteményeskert: grădină zarzavat:	X	gyümölcsöskert: livadă:	-	
---------------------------	---	--	---	--------------------------------------	---	----------------------------	---	--

5. Közművesítés
Utilități existente

villany: electricitate:	X	víz az udvaron: apă în curte:	-	víz a házban: apă în casă:	-	szennyvízcsatorna: canalizare menajeră:	-	gáz: gaz metan:	-
telefon: telefonie:	-	kábel TV: TV cablu:							

6. A porta elrendezésének vázlata
Schița organizării interne a gospodăriei

 léptékarányosan a porta határvonala, szabadkézi vázlatban a porta beépítése,
a porta összetevőinek számmal való azonosítása, égtájak megjelölése

 conturul parcelei la scară, schițarea aproximativă a organizării interne,
identificare cu număr a elementelor componente ale gospodăriei, marcarea cardinalelor

Település / Localitate:	Tömb, utca / stradă, bl.morf:	porta házszám / nr. gospodărie:	Kód / Cod	Lapszám/nr.pagină
Csíksszentmiklós		nr. 343.	M/343/1	1/2

7. A porta összetevőinek tételes felsorolása

Lista obiectivelor componente ale gospodăriei

n r s z	Porta összetevői - Componentele gospodăriei		Domináns burkolatok Finisaje dominante		Megjegyzések - Observații	Fizikai állapot* - Starea tehnică*					Felmérve - Relevat Kód - Cod
			Falak - Pereți	Héjazat - Încalzit		1	2	3	4	5	
	Kapu - Porta	D	fa	fém sasok						X	
	Kerítés - Împrejmuiri	D	fa	fém sasok	bádogg fedés szomszéd kútját használták					X	
	Kút - Fântină										
	Főépület - Clădire principală	A	fa, borona	fecskéfarkú cserép				X			M/343/2
	Csűr - Șură										
	Ól, istálló - Grajd	A	fa, borona	homoyolt cserép				X			M/343/3
	Nyárkonyha - Bucătărie de vară				lebontva						
	Garázs - Garaj										
	Műhely - Atelier										
	Raktár, fűskamra - Depozit, șopron										
	Kemence - Cuptor				lebontva						
	Jellegzetes növényzet - Vegetație specifică		kőris								

* X-el jelölni 1-5 skálán, ahol 5 a legjobb, 1 a leggyengébb állapotot jelöli

*marcare cu X pe o scară 1-5, unde 1 reprezintă cea mai slabă, iar 5 cea mai bună stare

8. A porta különleges értékei (pl. egyedi fejlődéstörténet, különleges elhelyezkedés a településen belül, stb.)

Valori speciale ale gospodăriei (ex. evoluție unică, amplasament special în cadrul localității, etc)

"A" típusú ház 1896-ban, szép állapotban. Telken keresztülfolyik a patak.

9. Veszélyeztető tényezők (használat hiánya, karbantatás hiánya, átalakítási szándék, lebontási szándék, egyéb...)

Factori de risc (lipsa utilizării, lipsa întreinerii, intenție de transformare, intenție de demolare, altele...)

Szabó Ilona az örökös nagynénja. Az örökösök Csírákoson élnek, külföldön dolgoznak.
Valószínű a bontási szándék.

11. Észrevételek, megjegyzések

Observații, mențiuni speciale

Valamikor a ház mellett malom is volt. Vízet a szomszédal közös kútról hozták. A nyári
konyhát a kemencével 2 éve bontották le. Ekkor építették az új kerítést és kaput a telek
keleti bejáratához. Korábban a kapu a telek észak-nyugati sarkában volt.