


ÉPÜLET - ÉRTÉKELŐ ADATLAP
FIȘĂ DE CARTARE - CONSTRUCȚIE

Település / Localitate: Csíksszentmiklós	Tömb, utca / stradă, bl.morf:	porta házszám / nr. gospodărie: nr. 343.	Kód / Cod M/343/3	Lapszám/nr.pagină 2/2
--	-------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------

1. Általános adatok
Date generale

Keltezés Data completării	Adatgyűjtő neve Nume responsabil	Adatgyűjtő aláírása Semnătură responsabil
2012.09.17.	Márton Annamária	

2. Tulajdonjogi adatok
Date referitoare la proprietatea imobilelor

Tulajdonos neve Nume proprietar	Tulajdonos elérhetősége Date de contact proprietar	Forrás Sursă
Ladó Hajnal	Csíkrákos	Szabó Ilona

Megjegyzés (örökös, eladási szándék, stb.)

Observații (moștenitor, intenție de vânzare, etc.)

örökös szándéka ismeretlen
3. Használat, rendeltetés
Utilizare, funcțiune

Eredeti - Originală	Jelenlegi - Actuală	Gyakoriság - Frecvență
istálló	használaton kívüli	Szabó Ilona

fénykép: jellegzetes nézet

fotografie: vedere caracteristică



további fotók azonosítói

nr.identificare fotografii anexate

P1190042,P1190043
4. Építésre, beavatkozásokra vonatkozó adatok
Date privind construirea și intervențiile în timp asupra construcției


Építés ideje Anul construirii	Forrás Sursă	Utolsó beavatkozás jellege Natura ultimei intervenții	Beavatkozás ideje Anul intervenției	Forrás Sursă
1960-as évek	Szabó Ilona	-		

5. Az épület fontosabb jellemzői
Caracteristicile principale ale construcției

pince subsol	-	félpince demisol	-	földszint parter	X	emeletek sz: nr.etaje:	-	manzárd mansardă	-	helyiségek száma: numărul încăperilor:	1	becsült teljes épített felület: suprafață desfășurată estimată:	30 m ²
-----------------	---	---------------------	---	---------------------	---	---------------------------	---	---------------------	---	---	---	--	-------------------

6. Közművesítés
Utilități existente

villany: electricitate:	-	víz: apă:	-	szennyvízcsatorna: canalizare menajeră:	-	gáz: gaz metan:	-	telefon: telefonie:	-	kábel TV: TV cablu:	-		
----------------------------	---	--------------	---	--	---	--------------------	---	------------------------	---	------------------------	---	--	--

7. Vázlatos alaprajz
Schită planimetrică


az épület fő méretei, égtájak megjelölése

cote generale aproximative, marcarea cardinalelor

Település / Localitate:	Tömb, utca / stradă, bl.morf:	porta házszám / nr. gospodărie:	Kód / Cod	Lapszám/nr.pagină
Csikszentmihály		nr. 343.	M/343/3	2/2

8. Az épület elemeinek anyagai, fizikai állapota

Materialele și starea fizică a elementelor clădirii

Az épület elemei – Elementele clădirii	Anyagok -- Materiale		Megjegyzések – Observații	Fizikai állapot* – Starea tehnică*				
	Szerkezet Structură	Burkolat, Szín Finisaj, Culoare		1	2	3	4	5
Alapozás – Fundații	kő	-				x		
Lábazat – Elevație								
Tartófalak – Pereți struct.	fa, borona	meszelés (kopott)	13 db borona (istálló) + 5 db borona (szénatároló)				x	
Elválasztófalak – Pereți compartimentare	fa, borona					x		
Pincefödém – Planșeu peste parter	döngölt föld	deszka				x		
Tomác – Prispă								
Födém a földszint fölött – Planșeu peste parter	gerenda		5 db gerenda 15x15				x	
Tetőszerkezet – Structura acoperișului	hagyományos fedélszerkezet		6 db szarufa 10x10, 4 db kötőgerenda				x	
Héjazat – Învelitoare	homályos cserép						x	
Oromfal – Fronton	deszkázott					x		
Kémény – Coș de fum								
Nyílászárók – Timplărie								
.....								
.....								
.....								

* X-el jelölni 1-5 skálán, ahol 5 a legjobb, 1 a leggyengébb állapotot jelöli

*marcare cu X pe o scară 1-5, unde 1 reprezintă cea mai slabă, iar 5 cea mai bună stare

9. Az épület különleges értékei (pl. berendezés, díszítések, közösségi tudatban való részvétel, helyi megnevezés, stb.)

Valori speciale ale construcției (ex. mobilier, decorațiuni, participare în conștiința colectivă, denumire locală, etc.)

10. Veszélyeztető tényezők (használat hiánya, karbantatás hiánya, átalakítási szándék, lebontási szándék, egyéb...)

Factori de risc (lipsa utilizării, lipsa întreținerii, intenție de transformare, intenție de demolare, altele...)

Örökösök szándéka tisztázatlan. Valószínű a bontási szándék.

12. Észrevételek, megjegyzések

Observații, mențiuni speciale

Szénatárolóhoz a létrafeljáró be van deszkázva, hogy ne verje az eső. Istálló melletti fatároló (lefedés) rossz állapotban.

1896-ban épült istállóba villám csapott, ezt annak a helyére építették az 1960-as években.