


OBJEKTUM - ÉRTÉKELŐ ADATLAP
FIȘĂ DE CARTARE - OBIECT

Település / Localitate: Csíksszentmiklós	Tömb, utca / stradă, bl.morf:	porta házszám / nr. gospodărie: nr. 48.	Kód / Cod M/48/1	Lapszám/nr.pagină 1/2
--	-------------------------------	---	----------------------------	---------------------------------

1. Általános adatok Date generale

Keltezés Data completării	Adatgyűjtő neve Nume responsabil	Adatgyűjtő aláírása Semnătură responsabil
2012.09.20.	Esztány Győző	

2. Tulajdonjogi adatok Date referitoare la proprietatea imobilelor

Tulajdonos neve Nume proprietar	Tulajdonos elérhetősége Date de contact proprietar	Forrás Sursă
Szabó Veronika	nr. 48.	tulajdonos

Megjegyzés (örökös, eladási szándék, stb.)
Observații (moștenitor, intenție de vânzare, etc.)

örökös

3. Használat, rendeltetés Utilizare, funcțiune

Eredeti - Originală	Jelenlegi - Actuală	Gyakoriság - Frecvență
székelykapu	székelykapu	állandó

fénykép: jellegzetes nézet

fotografie: vedere caracteristică



további fotók azonosítói

nr.identificare fotografii anexate

DSCF5284-5288


4. Építésre, beavatkozásokra vonatkozó adatok

Date privind construirea și intervențiile în timp asupra construcției

Építés ideje Anul construirii	Forrás Sursă	Utolsó beavatkozás jellege Natura ultimei intervenții	Beavatkozás ideje Anul intervenției	Forrás Sursă
1940.	felirat	zsindelyfedés cseréje, sas toldások	2009	tulajdonos

5. Tömegvázlat, alaprajz, nézet, metszet, stb. ahol szükséges

Schiță volumetrică, planimetrică, vedere, secțiune, etc. unde este cazul.



az objektum fő méretei, alaprajzon égtájak, szomszédságok megjelölése

cote generale aproximative, marcarea cardinalelor, vecinătăților pe plan

OBJEKTUM - ÉRTÉKELŐ ADATLAP
FIȘĂ DE CARTARE - OBIECT

Település / Localitate:	Tömb, utca / stradă, bl.morf:	porta házszám / nr. gospodărie:	Kód / Cod	Lapszám/nr.pagină
Borzsova		nr. 48.	M/48/1	2/2

6. Az épület elemeinek anyagai, fizikai állapota

Materialele și starea fizică a elementelor clădirii

Az épület elemei – Elementele clădirii	Anyagok – Materiale		Megjegyzések – Observații	Fizikai állapot* – Starea tehnică*				
	Szerkezet Structură	Burkolat, Szín Finisaj, Culoare		1	2	3	4	5
alap - rákláb	fa		fém erősítésekkel			X		
oszlop (zábé)	fa						X	
hónaljkötések	fa						X	
galambbúg	fa						X	
fedés	zsindely							X
nagykapu nyíló	fa						X	
kiskapu nyíló	fa						X	
díszítések	fa		deszkakivágásos díszítés				X	

* X-el jelölni 1-5 skálán, ahol 5 a legjobb, 1 a leggyengébb állapotot jelöli

*marcare cu X pe o scară 1-5, unde 1 reprezintă cea mai slabă, iar 5 cea mai bună stare

7. Az épület különleges értékei (pl. különleges elhelyezkedés, díszítések, közösségi tudatban való részvétel, helyi megnevezés, stb.)

Valori speciale ale construcției (ex. amplasament special, decorațiuni, participare în conștiința colectivă, denumire locală, etc.)

Szépen karbantartott galambbúgos kapu.

8. Veszélyeztető tényezők (használat hiánya, karbantartás hiánya, átalakítási szándék, lebontási szándék, egyéb...)

Factori de risc (lipsa utilizării, lipsa întreținerii, intenție de transformare, intenție de demolare, altele...)

10. Észrevételek, megjegyzések

Observații, mențiuni speciale

Jelenlegi tulaj férjének szülei állították.

"Készült Isten segedelméből. Békesség a kimenőnek, áldás a bejövőnek.

Az Isten áldását alata hogy hordják, azért ezen kaput ide állította Szabó János és neje Péter Róza 1940. ápr. 25én."