

PORTA - ÉRTÉKELŐ ADATLAP
FIȘĂ DE CARTARE - GOSPODĂRIE

Település / Localitate:	Tömb, utca / stradă, bl.morf:	porta házszám / nr. gospodărie:	Kód / Cod	Lapszám/nr.pagină
Csikszentmihály		nr. 97.	M/97/1	1/2

1. Általános adatok
Date generale

Keltezés Data completării	Adatgyűjtő neve Nume responsabil	Adatgyűjtő aláírása Semnătură responsabil
2012.09.20.	Márton Vera	<i>Márton Vera</i>

2. Tulajdonjogi adatok
Date referitoare la proprietatea imobilelor

Tulajdonos neve Nume proprietar	Tulajdonos elérhetősége Date de contact proprietar	Forrás Sursă
Gere Enikő	Csikszentlélek	Szabó László

Megjegyzés (örökös, eladási szándék, stb.)

Observații (moștenitor, intenție de vânzare, etc.)

örökösök szándéka tisztázatlan

3. Jelenlegi használat
Utilizarea actuală

Rendeltetés - Funcțiune	Forrás - Sursă
2008. óta lakatlan	Szabó László

fénykép: utca felőli nézet

fotografie: vedere dinspre stradă



további fotók azonosítói

nr.identificare fotografii anexate

DSCF8447-8450,P1170967-1170978

4. Beépítésre vonatkozó adatok
Date privind modul de ocupare a parcelei
Utca beépítése
Așezarea construcțiilor în raport cu spațiul public


fésűs: în pieptene:	☒	laza sorházas: înșiruite cu interspații:	☐	zártosorú: cu front continuu:	☐	fűrészfogas: în dinți:	☐	szabálytalan: neregulat:	☐
------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------

Telekhasználat
Utilizarea terenului

előkert: ante-grădină:	☒	gazdasági udvar: curte gospodărească:	☒	veteményeskert: grădină zarzavat:	☐	gyümölcsöskert: livadă:	☐
---------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------

5. Közművesítés
Utilități existente

villany: electricitate:	☒	víz az udvaron: apă în curte:	☒	víz a házban: apă în casă:	☐	szennyvízcsatorna: canalizare menajeră:	☐	gáz: gaz metan:	☐
telefon: telefonie:	☐	kábel TV: TV cablu:	☐						

6. A porta elrendezésének vázlata
Schița organizării interne a gospodăriei


léptékarányosan a porta határvonala, szabadkézi vázlatban a porta beépítése, a porta összetevőinek számmal való azonosítása, égtájak megjelölése

conturul parcelei la scară, schițarea aproximativă a organizării interne, identificare cu număr a elementelor componente ale gospodăriei, marcarea cardinalelor

Település / Localitate:	Tömb, utca / stradă, bl.morf:	porta házszám / nr. gospodărie:	Kód / Cod	Lapszám/nr.pagină
Csíksszentmiklós		nr. 97.	M/97/1	1/2

7. A porta összetevőinek tételes felsorolása

Lista obiectivelor componente ale gospodăriei

n r - s z	Porta összetevői - Componentele gospodăriei	Domináns burkolatok Finisaje dominante		Megjegyzések - Observații	Fizikai állapot* - Starea tehnică*					Felmérve - Relevat Kód - Cod
		Falak - Pereți	Héjazat - Învelitori		1	2	3	4	5	
	Kapu - Porta	B1	fa				X			
	Kerítés - Împrejmuiri	B	fa				X			
	Kút - Fântână	BK	fa	hód farkú cserép	1841-es gerenda				X	
	Főépület - Clădire principală	B	fa, borona	homályolt cserép					X	M/97/2
	Csűr - Șură	A	fa, borona	homályolt cserép	istálló vakolva				X	M/97/3
	Ól, istálló - Grajd	A	fa, borona	hód farkú cserép					X	M/97/4
	Nyárkonyha - Bucătărie de vară									
	Garázs - Garaj									
	Műhely - Atelier									
	Raktár, fűskamra - Depozit, șopron		deszkázott	deszka	összeomlóban	X				
	Kemence - Cuptor		fa, borona	homályolt cserép					X	
	Jellegzetes növényzet- Vegetație specifică		almafa, dió							
										
										

* X-el jelölni 1-5 skálán, ahol 5 a legjobb, 1 a leggyengébb állapotot jelöli

*marcare cu X pe o scară 1-5, unde 1 reprezintă cea mai slabă, iar 5 cea mai bună stare

8. A porta különleges értékei (pl. egyedi fejlődéstörténet, különleges elhelyezkedés a településen belül, stb.)

Valori speciale ale gospodăriei (ex. evoluție unică, amplasament special în cadrul localității, etc)

"B" típusú porta, szép állapotba. Templom mellett, az utcáról belátni az egész telket. Faluképi jelentőség. Udvaron áll az I. stáció fakeresztje.

9. Veszélyeztető tényezők (használat hiánya, karbantatás hiánya, átalakítási szándék, lebontási szándék, egyéb...)

Factori de risc (lipsa utilizării, lipsa întreinerii, intenție de transformare, intenție de demolare, altele...)

Örökösök szándéka bizonytalan.

11. Észrevételek, megjegyzések

Observații, mențiuni speciale

Aszfaltozás előtt a telek előtt folyt el a patak, a kapuhoz híd vezetett. A fakereszt az aszfaltozás után került a kerítésen belülre.