

OBJEKTUM - ÉRTÉKELŐ ADATLAP
FIȘĂ DE CARTARE - OBIECT

Település / Localitate:	Tömb, utca / stradă, bl.morf:	porta házszám / nr. gospodărie:	Kód / Cod	Lapszám/nr.pagină
LÁZÁRFALVA	FŐ ÚT	8		1/2

1. Általános adatok Date generale

Kelkezés Data completării	Adatgyűjtő neve Nume responsabil	Adatgyűjtő aláírása Semnătură responsabil
2012.11.27	Pápai – Erdélyi Noémi	

 fénykép: jellegzetes nézet fotografie: vedere caracteristică

2. Tulajdonjogi adatok Date referitoare la proprietatea imobilelor

Tulajdonos neve Nume proprietar	Tulajdonos elérhetősége Date de contact proprietar	Forrás Sursă
Bálint Benjamin	0266334369	Tulajdonos

 Megjegyzés (örökös, eladási szándék, stb.)
 Observații (moștenitor, intenție de vânzare, etc.)


3. Használat, rendeltetés Utilizare, funcțiune

Eredeti - Originală	Jelenlegi - Actuală	Gyakoriság - Frecvență
Kapu	Eredeti	Folyamatos

 további fotók azonosítói nr.identificare fotografii anexate

4. Építésre, beavatkozásokra vonatkozó adatok Date privind construirea și intervențiile în timp asupra construcției

Építés ideje Anul construirii	Forrás Sursă	Utolsó beavatkozás jellege Natura ultimei intervenții	Beavatkozás ideje Anul intervenției	Forrás Sursă
1958	Tulajdonos	Rossz beavatkozás: téglá kitöltés a bal oszlop fölött		Tulajdonos

5. Tömegvázlat, alaprajz, nézet, metszet, stb. ahol szükséges Schită volumetrică, planimetrică, vedere, secțiune, etc. unde este cazul.


az objektum fő méretei, alaprajzon égtájak, szomszédságok megjelölése

cote generale aproximative, marcarea cardinalelor, vecinătăților pe plan

Település / Localitate:	Tömb, utca / stradă, bl.morf:	porta házszám / nr. gospodărie:	Kód / Cod	Lapszám/nr.pagină
LÁZÁRFALVA	FŐ ÚT	8		1/2

6. Az épület elemeinek anyagai, fizikai állapota

Materialele și starea fizică a elementelor clădirii

Az épület elemei – Elementele clădirii	Anyagok -- Materiale		Megjegyzések – Observații	Fizikai állapot* – Starea tehnică*				
	Szerkezet Structură	Burkolat, Szín Finisaj, Culoare		1	2	3	4	5
Sasok	Kő	Vakolt, szürke						
Kapu	Fa							
Kerítés	Kő	Vakolt, szürke						
Alapzat	Kő	Részben vakolt						
Tetőfedés	Hódfarkú cserép							
Tetőszerkezet	Fa							

* X-el jelölni 1-5 skálán, ahol 5 a legjobb, 1 a leggyengébb állapotot jelöli *marcare cu X pe o scară 1-5, unde 1 reprezintă cea mai slabă, iar 5 cea mai bună stare

7. Az épület különleges értékei (pl. különleges elhelyezkedés, díszítések, közösségi tudatban való részvétel, helyi megnevezés, stb.)

Valori speciale ale construcției (ex. amplasament special, decorațiuni, participare în conștiința colectivă, denumire locală, etc.)

8. Veszélyeztető tényezők (használat hiánya, karbantatás hiánya, átalakítási szándék, lebontási szándék, egyéb...)

Factori de risc (lipsa utilizării, lipsa întreținerii, intenție de transformare, intenție de demolare, alte...)

10. Észrevételek, megjegyzések

Observații, mențiuni speciale